



FLASH – INFO

14 Février 2012

182

**Le PDG d'ENAFOR
en visite à ENF#10**

Tournée d'inspection

Le Président Directeur Général d'ENAFOR, Monsieur Djamel KHALDI, a effectué dans la journée du Vendredi 10 Février 2012, une visite d'inspection au niveau de l'appareil de Forage ENF#10 qui fore un puits d'exploration pour le compte de SONATRACH dans la région de Oued Mya (Wilaya de Ghardaia).

Cette visite, à l'instar de celles qui l'ont précédées, s'inscrit dans le cadre du programme de travail et d'inspection et des plans d'actions arrêtés par la Direction Générale.

Accompagné du Directeur Forage M. RIHANE Rezki, Monsieur le Président Directeur Général a procédé, dès son arrivée sur les lieux, à l'inspection des installations du chantier. La tournée d'inspection s'est poursuivie par la visite du camp de vie du personnel pour s'assurer des conditions de prise en charge du personnel sur place.

Parmi les points relevés, M. KHALDI a instruit le Chef de Chantier pour la remise en conformité des installations électriques. La disponibilité des pièces de rechanges et des effets de protection individuelle (EPI) ainsi que l'évolution de la carrière du personnel de chantier ont été aussi abordés par les travailleurs.



M. le PDG rencontrant l'équipe d'encadrement de l'appareil de forage ENF # 10



M. le PDG visitant le camp de vie de l'appareil ENF#10

Au cours de sa visite, Monsieur le PDG a écouté avec attention les différentes préoccupations qui lui ont été exposées par les travailleurs.

Ayant pris note des problèmes soulevés, Monsieur le PDG a assuré à l'assistance que la Direction Générale ne ménage aucun effort pour apporter les solutions aux problèmes rencontrés et à améliorer les conditions socio-professionnelles et l'efficacité de son personnel.

Monsieur le PDG, a par ailleurs, incité le collectif de l'appareil ENF#10 à redoubler d'efforts pour améliorer les performances de l'Entreprise, tout en insistant sur le respect strict des normes et procédures HSE instituées par ENAFOR durant l'accomplissement des différentes opérations.

Au terme de cette visite, le Chef de chantier a exprimé, au nom de l'ensemble du collectif ENF#10 sa grande satisfaction à l'occasion de cette visite d'inspection de Monsieur le PDG, ajoutant qu'une telle démarche, fortement appréciée par l'ensemble du personnel, dénote de l'intérêt que porte Monsieur le PDG d'ENAFOR aux préoccupations des travailleurs.



M. le PDG effectuant sa tournée d'inspection des différentes installations du chantier